

# Charismart fali hőmérő és páratartalom mérő

[www.charismart.hu](http://www.charismart.hu)

A páratartalom mérő a levegő relatív (viszonylagos) nedvességtartalmát méri.

A lakás helységeiben a nagyon száraz levegő ártalmas az egészségre, a növényekre, a fapadlózatokra és fából készült bútorokra is.

Az ideális hőmérséklet és levegő páratartalom helységeként:

Lépcsőház: 15°C 40–60%

Hálószoza: 16–18°C 50–70%

Konyha: 18°C 50–70%

Lakószoza: 20°C 40–60%

Fürdőszoba: 23°C 50–70%

## **A páratartalom mérő műszer kalibrálása:**

A műszer gyárilag kalibrálva van, de évente egyszer érdemes újrakalibrálni az alábbiak szerint:

Óvatosan tolja ki előre a mérőműszert a fakeretből, majd helyezze egy tiszta vízzel átnedvesített kendőre 30 percre.

A 30 perc letelte után a műszernek kb. 95%-os páratartalmat kell mutatnia.

Ha a mutatott érték több mint  $\pm 5\%$ -al eltér ettől, akkor a hátoldali beállító csavart csavarhúzóval finoman forgatva állítsa be a mutatót 95%-ra.

Óvatosan tolja vissza a műszert a keretbe, ügyelve a skála helyes elhelyezkedésére, és figyelve arra, hogy a műszert ne a műanyag lencsénél nyomja.